




UN38.3 试验概要

UN38.3 Test Summary




812100400054299

单位信息 Company information			
委托单位 Consignor	昆山兴能能源科技有限公司 Kunshan SYNergy ScienTech Co.,Ltd. 昆山市开发区南河路 688 号 No.688, Nanhe Road, Economic&Technical Development Zone, Kunshan, Jiangsu 0512-57710688 alice@synst.com.cn http://www.synst.com.cn		
生产单位 Manufacturer	昆山兴能能源科技有限公司 Kunshan SYNergy ScienTech Co.,Ltd. 昆山市开发区南河路 688 号 No.688, Nanhe Road, Economic&Technical Development Zone, Kunshan, Jiangsu 0512-57710688 alice@synst.com.cn http://www.synst.com.cn		
测试单位 Test lab	昆山兴能能源科技有限公司 Kunshan SYNergy ScienTech Co.,Ltd. 昆山市开发区南河路 688 号 No.688, Nanhe Road, Economic&Technical Development Zone, Kunshan, Jiangsu 0512-57710688 alice@synst.com.cn http://www.synst.com.cn		
电池信息 Battery information			
名称 Name	锂电池 Li-ion Battery	品牌 Brand	/
型号 Type	AHB572535PJT-04	原始测试型号 Original tested type	/
标称电压(V) Nominal voltage	3.7	容量/能量 Capacity/energy	500mAh 2.0Wh
描述 Description	可充电锂离子单电芯电池 Rechargeable Li-ion single cell battery	锂含量(g) Li content	/
质量(kg) Mass	0.00991	外观 Appearance	银色, 黄色双色铝塑外壳 Silvery and Yellow aluminum-plastics shell
测试信息 Test information			
原报告编号 Original test report No.	UN21070501	测试报告日期 Date of test report	2021-08-10
测试标准 Test standard	联合国《关于危险货物运输的建议书试验和标准手册》 第 38.3 章 UNITEDNATIONS "Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS" Manual of Tests and Criteria 38.3 ST/SG/AC.10/11/Rev.6/Amend.1		
T.1 高度模拟 Altitude simulation	合格 Passed	T.2 温度测试 Thermal test	合格 Passed
T.3 振动测试 Vibration	合格 Passed	T.4 冲击测试 Shock	合格 Passed
T.5 外部短路 External short circuit	合格 Passed	T.6 挤压 Crush	合格 Passed
T.7 过度充电 Overcharge	合格 Passed	T.8 强制放电 Forced discharge	合格 Passed
38.3.3 (f)	/	38.3.3 (g)	/



样品图片 Sample Picture



结论 Conclusion	测试样品符合联合国《关于危险货物运输的建议书试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.6/Amend.1 38.3 标准要求。The tested samples meet the requirements of test items of the UNITED NATIONS "Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS" Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6/Amend.1 38.3		
备注 Remark	/		
签名 Signature 职务 Title	王寅 副总工程师 Vice chief engineer	签发日期 Issued date	2021-08-17

-验证码:055803-

报告结束



报告编号

Report NO.: UN21070501

UN38.3检验报告

UN38.3 Test Report

产品名称:锂电池 AHB572535PJT-04 3.7V 500mAh 2.0Wh

Name of Goods:Li-ion Battery AHB572535PJT-04 3.7V 500mAh 2.0Wh

委托单位:興能高科技股份有限公司

Consignor:SYNergy ScienTech Corp.



昆山兴能能源科技有限公司UN38.3实验室

The laboratory for UN38.3 of Kunshan SYNergy ScienTech Co.,Ltd.

表单编号:W-X001-1002



昆山兴能能源科技有限公司
Kunshan SYNergy ScienTech Co., Ltd.

UN38.3检验报告(一)
UN38.3 Test Report(1)

报告编号
Report NO.: UN21070501

样品名称 Name of Sample	中文 Chinese	锂电池 AHB572535PJT-04 3.7V 500mAh 2.0Wh		
	英文 English	Li-ion Battery AHB572535PJT-04 3.7V 500mAh 2.0Wh		
样品编号 Sample NO.	UN21070501			
测试单位 Test Centre	昆山兴能能源科技有限公司UN38.3实验室 The laboratory for UN38.3 of Kunshan SYNergy ScienTech Co.,Ltd.			
检验方法 Test method	联合国《关于危险货物运输的建议书》 UNITED NATIONS "Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS"			
判定标准 Criterion	联合国《关于危险货物运输的建议书》 UNITED NATIONS "Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS"			
样品外观 Appearance	银色铝塑外壳(内含锂电池芯) Silvery aluminum-plastics shell(containing li-ion cell)			
检测起迄日期 Test Date	2021年7月5日-2021年8月5日			
检测项目 Test Items	低压(高空)模拟;冷热冲击;振动;冲击加速度;外部短路;压碎;过充;强制放电 Altitude Simulation;Cold/Thermal;Vibration;Shock; External Short-Circuit;Crush;Overcharge;Forced discharge			
检验结论 Conclusion	受检样品经过UN38.3项检测, 检测结果合格. The sample has passed the test items of UN38.3			
备注 Remark	/			
测试单位地址 Centre Address	昆山市南河路688号 688 # Nanhe Road Kunshan		UN38.3实验室	邮政编码 Post Code 215300

批准:
Approver:

审核:
Checker:

2021.8.5

主检:
Appraiser:

2021.8.5

表单编号: W-X001-1103



昆山兴能能源科技有限公司
Kunshan SYNergy ScienTech Co., Ltd.

UN38.3检验报告(二)
UN38.3 Test Report(2)

报告编号
Report NO.: UN21070501

序号 NO	检验项目名称 Name of Test Items	标准要求或标准条款号 Standard requirement or The Clause Number of Standard	检验结果 Test Result	本页结论 Conclusion	备注 Remark
1	低压(高空)模拟 Altitude Simulation	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 38.3试验T.1 UN Manual of tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 Section 38.3 Test T.1	见低压(高空)模拟测试报告	合格 Pass	/
2	冷热冲击 Cold/Thermal	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 38.3试验T.2 UN Manual of tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 Section 38.3 Test T.2	见冷热冲击测试报告	合格 Pass	/
3	振动 Vibration	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 38.3试验T.3 UN Manual of tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 Section 38.3 Test T.3	见振动测试报告	合格 Pass	/
4	冲击加速度 Shock	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 38.3试验T.4 UN Manual of tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 Section 38.3 Test T.4	见冲击加速度测试报告	合格 Pass	/
5	外部短路 External Short-Circuit	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 38.3试验T.5 UN Manual of tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 Section 38.3 Test T.5	见外部短路测试报告	合格 Pass	/
6	压碎 Crush	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 38.3试验T.6 UN Manual of tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 Section 38.3 Test T.6	见压碎测试报告	合格 Pass	/
7	过充 Overcharge	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 38.3试验T.7 UN Manual of tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 Section 38.3 Test T.7	见过充测试报告	合格 Pass	/
8	强制放电 Forced discharge	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 38.3试验T.8 UN Manual of tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 Section 38.3 Test T.8	见强制放电测试报告	合格 Pass	/
以下空白					
检验环境条件 Test Environment Condition	环境温度:16.4℃~24.7℃; 环境湿度:31%RH~58.9%RH Ambient temperature:16.4℃~24.7℃; Ambient humidity:31%RH~58.9%RH				


审核:

Checker:

主检:

Appraiser:

表单编号: W-X001-1202




报告编号
Report NO.: UN21070501

UN38.3实验室

备注:L-漏液、V-漏气、D-解体、R-破裂、F-起火、O-无漏液、无漏气、无解体、无破裂、无起火、喷印无模糊。
Note: L-Leakage、V-Venting、D-Disassembly、R-Rupture、F-Fire、O-No Leakage、No Venting、
No Disassembly、No Rupture & No Fire、No Print Incomplete.

主检:
Appraiser:  2011.8.5

表单编号: W-X001-1303




报告编号
Report NO.: UN21070501

备注:L-漏液、V-漏气、D-解体、R-破裂、F-起火、O-无漏液、无漏气、无解体、无破裂、无起火、喷印无模糊。
Note: L-Leakage、V-Venting、D-Disassembly、R-Rupture、F-Fire、O-No Leakage、No Venting、
No Disassembly、No Rupture、No Fire、No Print Incomplete.

Checker:

Appraiser:

表单编号: W-X001-1403



报告编号
Report NO.: UN21070501


UN38.3实验室

备注:L-漏液、V-漏气、D-解体、R-破裂、F-起火、O-无漏液、无漏气、无解体、无破裂、无起火、喷印无模糊。
Note: L-Leakage、V-Venting、D-Disassembly、R-Rupture、F-Fire、O-No Leakage、No Venting、
No Disassembly、No Rupture、No Fire、No Print Incomplete .

审核:
Checker:

主检:
Appraiser:

表单编号: W-X001-1503



报告编号
Report NO.: UN21070501

审核:  12/3 2021.8.5
Checker:

主检:
Appraiser:  2011.8.5
表单编号: W-X001-1703

压碎测试报告

Crush test Report

报告编号
Report NO.: UN21070501

[illegible]

备注:D-解体、 F-起火、 O-无解体、无起火、喷印无模糊。

Note: D-Disassembly, F-Fire, O-No Disassembly, No Fire, No Print Incomplete.


审核:

Checker:

主检:

Appraiser:

表单编号: W-X001-2402



报告编号
Report NO.: UN21070501

审核:  8.9 2007.8.5

主检: _____
Appraiser: _____
表单编号: W-X001-1903




昆山兴能能源科技有限公司
Kunshan SYNergy ScienTech Co., Ltd.


强制放电测试报告 Forced discharge test Report


报告编号
Report NO.: UN21070501

样品编号 Sample NO.	样品状态 Sample status	其他现象 Other Event
29	1CYC放光 1CYC Fully discharged	0
30	1CYC放光 1CYC Fully discharged	0
31	1CYC放光 1CYC Fully discharged	0
32	1CYC放光 1CYC Fully discharged	0
33	1CYC放光 1CYC Fully discharged	0
34	1CYC放光 1CYC Fully discharged	0
35	1CYC放光 1CYC Fully discharged	0
36	1CYC放光 1CYC Fully discharged	0
37	1CYC放光 1CYC Fully discharged	0
38	1CYC放光 1CYC Fully discharged	0
39	25CYC放光 25CYC Fully discharged	0
40	25CYC放光 25CYC Fully discharged	0
41	25CYC放光 25CYC Fully discharged	0
42	25CYC放光 25CYC Fully discharged	0
43	25CYC放光 25CYC Fully discharged	0
44	25CYC放光 25CYC Fully discharged	0
45	25CYC放光 25CYC Fully discharged	0
46	25CYC放光 25CYC Fully discharged	0
47	25CYC放光 25CYC Fully discharged	0
48	25CYC放光 25CYC Fully discharged	0

备注:D-解体、R-破裂、F-起火、O-无解体、无破裂、无起火、喷印无模糊。
Note: D-Disassembly、 R-Rupture、 F-Fire、 O-No Disassembly、 No Rupture、 No Fire、 No Print Incomplete.

审核:
Checker:  2021.8.5

主检:
Appraiser:  2021.8.5
表单编号: W-X001-2003



昆山兴能能源科技有限公司
Kunshan SYNergy ScienTech Co., Ltd.

样品图片 Sample Photo

报告编号
Report NO.: UN21070501



审核:

Checker: *[Signature]* 2021.8.5

主检:

Appraiser: *[Signature]* 2021.8.5

表单编号: W-X001-2102